

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. 235/2025

Dated : 09/06/2025

It is certified that the existing building Shri Matoshri Basamma S Patil English Medium Primery and HighSchool Ron (name of the building or premises) at Ron (address) is having block(s)/Floor(s) as per details below.....

Details of Block (s) in School	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)	Block (6)
No of Floor (s) in the Block	Ground Floor	First Floor				


The building is owned/occupied by Shri Matoshri Basamma S Patil English Medium Primery and HighSchool Ron (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of PWD Sub-Division Ron (Name of Department/ Govt.) on 06.06.2025 (date of inspection) in the presence of (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy for running school with effect from June-2025 to May -2027 for a period of 2 years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

- 1) In the coming days, if any damages like collapse/cracks/water leakage etc. are found in any part of the building, immediately report to the competent authority and take immediate steps.
- 2) Obtain a Fire Safety certificate from the Fire Department and implement the recommendations given by them, and renew the said inspection report periodically.
- 3) Keep the original documents of the building properly.
- 4) During the building inspection, if any minor cracks, or dampness on the walls are found, after repairing the same, the building can be used.

Issued On at 09.06.2025 by Shri S H Karaddi, AE-2

* Strike out whichever is not applicable. In case of block is more than six separate sheet for details.



Signature with Seal  **ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಕಾರಾದಿ**
 Name : **ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಕಾರಾದಿ**
 Designation : **ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ರೋಣ**
 Name & Address of Department/ Officer

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ)

ಕ್ರ.ಸಂ: ಸಕಾನಿಇಂರೋ/ಡಿ.ಎಮ್./ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ/2025-26

138

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರವರ ಕಚೇರಿ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ರೋಣ.

ದಿನಾಂಕ : 09-06-2025

ಗೆ,

ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು.

ಮಾತೋಶ್ರೀ ಬಸಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ.

ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ /ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ

ರೋಣ.

ಮಾನ್ಯರೇ.

ವಿಷಯ: ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ) ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ:-ಪಿ/127/ಪಿಬಿಎಸ್/2021 ದಿ:- 14-07-2021
2) ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮಾತೋಶ್ರೀ ಬಸಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ /ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೋಣ ರವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 22/03/2025.

ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರ-2 ರನ್ವಯ ರೋಣ ಪಟ್ಟಣದ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಬಸಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ /ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ವಿನಂತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನದರ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:- 08/04/2025 ರಂದು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಜೊತೆ ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರ-1 ರನ್ವಯ ನದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

- 1) ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್
- 2) ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
- 3) ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆ
- 4) ಉತಾರ
- 5) Fire Safety certificate.
- 6) Building Photos
- 7) NDT Report

ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಲೆಗೆ ರೂ: 5000.00 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಭರಣಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು.

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಉಪ-ವಿಭಾಗ ರೋಣ

ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ವಿಷಯ: ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ) ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ:-ಪಿ/127/ಪಿಬಿಎಸ್/2021 ದಿ:- 14-07-2021
2) ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮಾತೋಶ್ರೀ ಬಸಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ /ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೋಣ ರವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 22/03/2025.

ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರ-2 ರನ್ವಯ ರೋಣ ಪಟ್ಟಣದ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಬಸಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ /ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ವಿನಂತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:- 08/04/2025 ರಂದು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಜೊತೆ ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರ-1 ರನ್ವಯ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

- 1) ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್
- 2) ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
- 3) ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆ
- 4) ಉತಾರ
- 5) Fire Safety certificate.
- 6) Building Photos
- 7) NDT Report

ಸದರ ಕಟ್ಟಡವು ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ವಯ ಕಟ್ಟಡವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿರುವುದು. ಸನ್ 2025-26 ಮತ್ತು 2026-27 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ "ಕಟ್ಟಡದ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ" ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಷರತ್ತುಗಳು

- 1) ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ಯಾವದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ/ಬಿರುಕು/ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ವರದಿ ನೀಡುವುದು. ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು
- 2) ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ Fire Safety ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು.
- 3) ಕಟ್ಟಡದ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡುವುದು.
- 4) ಕಟ್ಟಡದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬಿರುಕುಗಳು, ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಂಪನೆಸ್ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ದುರಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಉಪ-ವಿಭಾಗ ರೋಣ

ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ವಿಷಯ: ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ) ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ:-ಪಿ/127/ಪಿಬಿಎಸ್/2021 ದಿ:- 14-07-2021
2) ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮಾತೋಶ್ರೀ ಬಸಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ /ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೋಣ ರವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 22/03/2025.

ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರ-2 ರನ್ವಯ ರೋಣ ಪಟ್ಟಣದ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಬಸಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ /ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ವಿನಂತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:- 08/04/2025 ರಂದು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಜೊತೆ ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರ-1 ರನ್ವಯ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

- 1) ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್
- 2) ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
- 3) ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆ
- 4) ಉತಾರ
- 5) Fire Safety certificate.
- 6) Building Photos
- 7) NDT Report

ಸದರ ಕಟ್ಟಡವು ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ವಯ ಕಟ್ಟಡವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿರುವುದು. ಸನ್ 2025-26 ಮತ್ತು 2026-27 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ "ಕಟ್ಟಡದ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ" ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಷರತ್ತುಗಳು


- 1) ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ/ಬರುಕು/ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ವರದಿ ನೀಡುವುದು. ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು
- 2) ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ Fire Safety ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸವೀಕರಿಸುವುದು.
- 3) ಕಟ್ಟಡದ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡುವುದು.
- 4) ಕಟ್ಟಡದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬರುಕುಗಳು, ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಂಪನೆಸ್ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ದುರಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಉಪ-ವಿಭಾಗ ರೋಣ



ಚಾಲ್ತಿಯ ಅವಧಿ Challan Validity	ಜಿಲ್ಲೆ District	ಇಲಾಖೆ Department	ಡಿಡಿಓ ಕಛೇರಿ DDO Office	
7 Days	GADAG	PUBLIC WORKS DEPARTMENT	PUBLIC WORKS DEPARTMENT, RON SUB DIVISION, RON	
ವರ್ಗ Category	ದಿನಾಂಕ Date	ಚಲನ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ Challan Reference Number	ಡಿಡಿಓ ಕೋಡ್ DDO Code	
Government	06/06/2025	CR0625005900071287	219560	
ಸಂದಾಯದಾರನ ಹೆಸರು Remitter Name	HEADMASTER MATOSHREEBASAMMASPATIL ENGLISHMEDIUMSCHOOLRON		ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ Mobile Number	8867559007
ವಿಳಾಸ Address	HM M B S P RON			
ಉದ್ದೇಶ Purpose	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	ಉಪ ಉದ್ದೇಶದ ಹೆಸರು Sub Purpose Name	ಉದ್ದೇಶ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಐಡಿ Purpose Specific ID	ಮೊತ್ತ Amount
PUBLIC WORKS - OTHER ITEMS	0059~80~800~0~03~000	NA	NA-	5000
ಸಂದಾಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ Remittance Bank	STATE BANK OF INDIA	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ Grand Total		5000
ಪಾವತಿ ಹಂತ Payment Status	Payment Yet To Be Made At Agency Bank	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ Total Amount in Words	Five Thousand Only	
ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳು\Payment Details				
ಪಾವತಿ ವಿಧ Payment Mode	Cash			



22226443



ಕರ್ನಾಟಕಸರ್ಕಾರ
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ)

Phone No:08372-238782

Fax No.08372-237268

E-mail: eepwdgdg@reddifmail.com

ಕ್ರ.ಸಂ.ಲೋಇ/ಕಾನಿಇಂಗ/ತಾಸಾ/ಸಸಾಅ/ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ

ಸುರಕ್ಷತಾ/2022-23

NO-235

ಇವರಿಗೆ,

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಚೇರಿ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಗದಗ ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ:- 18-AUG-2022

ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಯರು ಮಾತೋಶ್ರೀ
ಬಸಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪೂರ್ವ/ಪ್ರಾಥಮಿಕ
ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ, ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ರೋಣ
ತಾ/ರೋಣ ಜಿ/ಗದಗ, ಕರ್ನಾಟಕ-582101.
ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ:- ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ಉಲ್ಲೇಖ:-1) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07.05.2022 ಇವರ ಪತ್ರ
ಸಂಖ್ಯೆ :ಲೋಇ:59:ಬಿಇಡಿ2019(ಸಂ:971:ದಿನಾಂಕ:27-5-22

2) ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.ಲೋ.ಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ರೋಣ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ: 185 :ದಿನಾಂಕ:27-07-2022

3) ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಯರು ಮಾತೋಶ್ರೀ ಬಸಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪೂರ್ವ/ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರೋಣ ಪತ್ರ
ದಿನಾಂಕ. 25-07-2022

ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರಗಳನ್ವಯ ಸ.ಕಾ.ಇಂ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಗದಗ ಇವರು
ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಯರು ಮಾತೋಶ್ರೀ ಬಸಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ರೋಣ. ತಾ/ರೋಣ ಜಿ/ಗದಗ, ಇವರ
ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಯರು ಮಾತೋಶ್ರೀ ಬಸಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪೂರ್ವ/ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ, ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ರೋಣ
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಉಲ್ಲೇಖ(2) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಶಾಖಾ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸದರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಸ್ಥಳ ಪರಿವಿಕ್ಷಣೆ ಕೈಗೊಂಡು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ
ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆಯ ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿ, ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ಣತಾ ಪ್ರಮಾಣ
ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದ **Non Destructive Test (NDT)** ಫಲಿತಾಂಶದ/ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಟ್ಟಡದ ದೃಢತೆಯು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಸಿ. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ
ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಶಿಪಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಈ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರ
ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಯರು ಮಾತೋಶ್ರೀ ಬಸಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪೂರ್ವ/ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ
ಪ್ರೌಢ, ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ರೋಣ. ತಾ/ರೋಣ ಜಿ/ಗದಗ ಪೂರ್ವ/ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ, ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ
ಶಾಲೆ, ರೋಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡದ (NDT) ಫಲಿತಾಂಶದ/ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರೋಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿದ್ದು ಉಲ್ಲೇಖಿತ(1)ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಂತೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಭರಣ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ
ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಗದಗ



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ)

ನಂ:ಸಕಾನಿಇಂ:ಲೋಇ:ಉವಿರೋ:ಸಿ-2:
2022-23:

kpwdron2013@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರವರ ಕಛೇರಿ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,
ಉಪ-ವಿಭಾಗ ರೋಣ,
ದಿನಾಂಕ:

ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ವಿಷಯ:- ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1) ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ) ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ:- ಪಿ/127/ಪಿಐಎಸ್/2021 ದಿ:-14-07-2021


2) ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮಾತೋತ್ರಿ ಬಸಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ ಪೂರ್ವ/ಪ್ರಾಥಮಿಕ
ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ, ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ರೋಣ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 13/07/2022.

*** **

ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಪತ್ರ-1 ರನ್ವಯ, ಮಾತೋತ್ರಿ ಬಸಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ
ಪೂರ್ವ/ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ, ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ರೋಣ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು
ವಿನಂತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:- 12/07/2022 ರಂದು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ
ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ-1 ರನ್ವಯ ಸದರಿ
ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

- 1) ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆ
- 2) ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

- 1) Certificate by a builder undertaking the construction/execution
- 2) Certificate by a registered Engineer undertaking the supervision
- 3) Completion certificate duly signed by the Architect, Structural Engineer
Supervision and owner



ಸದರ ಕಟ್ಟಡವು ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು
ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿರುವುದು. ಸನ್ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ
ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ "ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ".

- ಷರತ್ತುಗಳು**
- 1) ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ಯಾವದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ/ಬರುಕು/ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ತೊಂದರೆಗಳು
ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ವರದಿ ನೀಡುವುದು, ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
 - 2) ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯವರು ನೀಡಿರುವುದು ಶಿಪ್ಪಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸದರಿ
ಪರಿಶೀಲನೆ ವರದಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು.

"ಮೇಲರುಜು"

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ ಗದಗ

"ಮೇಲರುಜು"

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ರೋಣ.

- 1) ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಗದಗ ವಿಭಾಗ ಗದಗ ಇವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 2) ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾತೋತ್ರಿ ಬಸಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ ಪೂರ್ವ/ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ, ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ರೋಣ
ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರವಾನಿಸಿದೆ.